

5. コンクリート鉄筋工事



1 巣鴨棟耐圧板配筋完了



2 遺構突出部の保護と配筋



3 基礎遺構内側への耐圧板施工状況



4 巣鴨棟耐圧板コンクリート基礎打設後



5 耐圧板設置と遺構突出部の伸縮目地



6 食堂内基礎配筋状況



7 食堂内既存基礎への差筋アンカー施工状況



8 食堂内基礎コンクリート



9 屋内の基礎と創建時浴槽及びトイレ遺構



10 別棟 設備配管スリーブ設置に伴う補強プレート



11 巣鴨棟 耐圧板上の基礎立ち上がり施工状況



12 蔵の補強基礎施工状況

6 地盤改良工事



1 寝室西側施工前



2 地盤改良用小口径杭



3 寝室西側掘削状況



4 杭のジャッキアップ状況



5 寝室西側改良土埋め戻し状況



6 施工完了後

7. 石工事



1 新規石材採石場



2 新規石材仕上



3 古材と新規材の仮組



4 延石1段目据付状況



5 古材と新規材の延石据付状況




6 外周部の延石据付と耐圧板



7 延石据付完了



8 擬石補修材料



9 擬石補修状況



10 車寄石据付状況



11 車寄階段石据付状況



12 玄関土間式台石据付完了



13 通気ガラリ完成後



14 正門袖壁解体後



15 正門袖壁躯体施工完了



16 正門袖壁小口石と躯体との接合状況



17 正門袖壁石材保管状況




18 正門袖壁配筋と門柱への差筋状況



19 正門袖壁配筋状況

8. 木工事



1 材料仕分け



2 福井工場での仮組（応接室北西部分）



3 福井工場での仮組玄関棟



4 土台施工



5 建方作業



6 小屋組建方状況



7 建方完了（玄関部分）



8 建方完了（玄関 - 廊下接続部分）



9 車寄の際垂木施工状況



10 巣鴨棟野地板施工状況




11 車寄建方状況



12 下屋垂木施工状況



13 下屋化粧野地板施工状況



14 食堂軸部施工状況



15 創建時浴槽遺構と床組



16 居間床の間部分軸部施工状況



17 客間軸部施工状況



18 次ノ間軸組施工状況




19 応接室軸部完了



20 巢鴨棟と荻窪棟接続部



21 保管材保管状況（事務室上部）



22 別棟トイレ土台入替状況



23 別棟次の間ふかし壁施工状況



24 廊下3化粧天井補修状況



25 寝室ふかし壁施工状況



26 床板施工状況



27 茶ノ間荒床に設置した近衛文磨住居期の玄関床板




28 来客用手洗内天井



29 天井の古材と新規材



30 寝室濡れ縁施工完了



31 柱根接ぎ補修



32 柱埋木補修



33 土台補修



34 隅木補修