


18. 寄木




1 寄木サンプル



2 寄木施工状況



3 寄木着色オイル塗布




4 寄木上塗りトップコート施工状況



5 寄木施工完了

19. 壁紙




1 客間での内装最終検討状況



2 シルクスクリーン大型印刷機による刷り工程



3 印刷後の乾燥状況



4 印刷した壁紙



5 下張り（逃げしろ）施工状況



6 下張り（清ベタ）施工状況



7 上張り状況



8 応接室天井龍画レプリカと和紙




9 応接室天井龍画下地施工状況



10 応接室天井龍完成状況

20. 絨毯



1 絨毯製作状況



2 蓮花文様製作状況



3 客間絨毯敷込完了

21. テーブルクロス



1 テーブルクロスサンプル




2 電子ジャガード織機による製作




3 完成したテーブルクロス

22. 復元照明



1 食堂吊り下げ照明木製フレーム



2 応接室吊り下げ照明木製フレーム



3 応接室吊り下げ照明



4 茶ノ間吊り下げ照明 上部竹編み



5 客間シャンデリア古材



6 客間シャンデリア

23. 家具工事



1 客間ソファ製作状況



2 食堂椅子製作状況



3 食堂椅子塗装状況



4 ソファクッション材選定状況



5 客間キャビネット製作状況



6 客間キャビネット



7 客間一人掛けソファ



8 客間一人掛けソファ肘掛け



9 客間一人掛けソファ（渦文）



10 客間一人掛けソファ（渦文）着席イメージ



11 客間飾り台



12 客間テーブル



13 客間丸テーブル



14 客間布張り椅子



15 応接室コンソールテーブル



16 広縁テーブル、ソファ



17 食堂椅子



18 食堂テーブル



19 食堂キャビネットフェイスプレート部分




20 食堂キャビネット彫刻



21 食堂キャビネット



22 螺鈿材料



23 文様加工後の貝



24 透彫原図と彫刻



25 螺鈿加工前の中国風テーブル



26 螺鈿加工前の中国風チェア



27 木部への取付状況



28 材料嵌め込み状況



29 完成した中国風チェア



30 完成した中国風テーブル



31 完成した中国風テーブル側面中央部

24. 外構工事



1 浸透枘設置



2 正門前東側板石下地施工状況



3 南側斜面しがら柵設置



4 南側斜面低木植栽



5 東西通路砂利敷



6 南側遊び場の芝張り状況



7 南東部の高木植栽



8 西側植栽と古材を使用した土留



9 東側通路と植栽



10 車寄前の桂垣

25. 設備機械工事



1 屋外埋設配管状況



2 引込盤付近の掘削



3 別棟トイレからの幹線配管状況



4 コンセントボックス固定状況



5 事務室 屋内電気盤架台設置状況



6 事務室 屋内電気盤据付状況



7 外周柵沿いの配管状況 外部フェンス配管(施工後)



8 植栽柵側面の配管状況



9 広縁南側木階下 屋外電気盤設置状況




10 別棟トイレ内の配管と引込状況



11 別棟次の間床下配管状況



12 別棟蔵前床下からの配管状況工事記録写真



13 廊下1床下配管状況



14 女性用トイレ 遺構上の配管状況



15 正門西側 給排水配管状況



16 天井内ダクト配管状況



17 事務室吊り金物



18 エアコンからのドレーン排水接続状況



19 物置内の室外機設置状況



20 物置発電機と防火水槽




21 寝室西側 屋外消火栓



22 外壁色にあわせたベントキャップ



23 別棟台所 換気工事ダクト施工状況



24 次ノ間東側 立水栓