




- 小学部
- 中学部
- 共有教室
- 管理室・その他諸室
- 特別支援
- 学童クラブ
- 開放諸室




B 1 F




3 F <小学生ゾーン>




2 F <小学生+特別支援ゾーン>




5 F <中学生ゾーン>



4 F <中学生ゾーン>



7 F <共用ゾーン>



6 F <共用ゾーン>

# 改築校舎 平面計画案


※構造検討により耐震壁の設置等を考慮し、諸室のレイアウトを変更する可能性があります。

- ◇ 懇談会委員からの要望
- ◆ 教職員からの要望
- 区+設計事務所による修正・変更

- 小学部
- 中学部
- 共有教室
- 管理室・その他諸室
- 特別支援
- 学童クラブ
- 開放諸室


**◇小アリーナ レイアウトの記載**

- コートレイアウトの記載
- メインコート（バスケットボール）は小学生用サイズ15m×24m
- サブコートは小アリーナのサイズに合わせて練習用サイズ10m×17m（区内小学校実例9m×16.5m）



B 1 F

S=1:600



**◇◆校庭レイアウトの修正**

- 走り幅跳びスペースの脇に砂場を配置
- 小学生仕様の鉄棒は校庭に設置
- 中学生仕様の鉄棒は大アリーナ内にて利用時に設置
- 水飲み場の増設

**■外構計画の修正**

- 西門より北側に駐車スペースを設け明確な歩車分離とした

**◇◆外構計画の修正**

- 菜園スペースは屋上テラス部に配置変更
- 特支・低学年分は地上部に配置

**■管理諸室の変更**

- 児童生徒の通行の多い箇所に主事室を配置変更
- 昇降口は職員来客と児童生徒を分離

**■外構計画（災害対応）の記載**

- マンホールWC（10か所）の設置
- インフラ切断時にプールの水を利用し排水を行う予定
- 既設の防災井戸は歩道状空地内にあるため、西側に配置変更

**■外構計画の修正**

- 西側隣地に対し、更に配慮した離隔距離を確保

**■外構計画の修正**

- 設備検討により、給水引込口に近いエリアへの配置修正



資料 2-1-2

**◇外構計画の修正**



- 管理しやすく、校舎からの視線を遮らない位置に修正

**◇開放諸室の修正**



- 玄関の設置（運用面については今後も引き続き検討する）

- 東通用門 1 (ゴミ収集用)
- 東通用門 2 (給食搬入用)
- 東通用門 3 (一般車両用)

1 F  
〈学童+地域開放ゾーン〉








日影図

※近隣商業地域の日影について  
用途上、日影規制は緩和されますが、  
周辺への影響を確認するために記載しております。


1階層地下案 ドライエリア設置

日影形状図




〈参考〉 第12回懇談会図面(地下なし案)


日影形状図



日影等時間図



日影等時間図





グラウンドへの日影比較（地盤面）

※近隣商業地域の日影について  
用途上、日影規制は緩和されますが、  
周辺への影響を確認するために記載しております。

