

## 美容所の構造設備例

作業室は、内法で面積を測定し 13 m<sup>2</sup> 以上あること。7 台以上作業椅子を設置するときは、6 台を超える椅子 1 台につき 3 m<sup>2</sup> の広さを加算する。

作業室の床と壁はコンクリートや板など不浸透性材料を用いる。

所内の採光、換気、照明を十分に確保すること。

