

第 4 回 杉並区立永福南小学校・永福小学校統合協議会会議録（要旨）

会議名	第 4 回杉並区立永福南小学校・永福小学校統合協議会
日 時	平成 22 年 8 月 2 日（月）午前 10 時～午後 0 時 30 分
場 所	永福南小学校 図書室
出席者	統合協議会委員 20 名（欠席 4 名）
事務局	10 名（学校適正配置担当課長、営繕課長、学校適正配置担当係長、営繕係長、校舎改築担当係長、学校適正配置担当係長付主査、営繕係主査、担当職員 2 名） 設計業者 1 名
傍聴者	なし
次 第	1 体育館南側隣地居住者への説明について(報告) 2 新プール・体育館棟の改築について 3 本校舎棟の改修について
資 料	新プール・体育館棟検討用資料（第 1 次）

会長	<p>ただいまから第 4 回杉並区立永福南小学校・永福小学校統合協議会を開催させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。</p> <p>本日は永福小学校の南側隣地の居住者への説明についての報告、次に設計事務所が決まりましたので、新プール・体育館棟の改築についての説明及び討議、さらに本校舎棟の改修についての説明という 3 点を中心に進める予定です。</p> <p>（資料確認）</p> <p>まず初めに、永福小学校の南隣接地の報告の説明について、事務局のほうからよろしくお願いいたします。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>まず体育館南側隣地居住者への説明についての報告です。</p> <p>7 月 20 日に永福小に会場を設け、体育館の南側の 7 軒 12 世帯にポスティングをして、説明を行う旨通知しました。説明に出席いただいたのは 2 名だけで、その後各世帯を訪問し、すべての方に直接お会いしたわけではありませんが、個別に説明をしました。その時点では具体的な図面ができていませんので、境界から 4 m の位置に、大体高さで 12～13m の重層化した体育館の建設を予定しており、緊急車両用の通路を南側の境に通す予定である旨の説明をしました。</p> <p>具体的なイメージがまだよくわからないということがあるのかもしれませんが、特段これといったご要望・苦情は、今のところはありませんでした。</p>

	<p>今後ある程度図面が固まった段階で、法令に基づいた正式な説明会を実施します。南側の方だけではなく、北側・西側の近隣住民の方も対象とし、また建物だけではなくて、解体工事時の騒音の問題等との説明もしなければなりません。しかし、現段階では、南側に緊急車両を通すというような形で案を考えていくことで、特に問題はないかと思います。</p> <p>もう1点、ケヤキの問題です。統合協議会ニュース第2号に、ケヤキを切ることを検討していますという記事を掲載し、配布しています。配布時期は学校には7月16日頃です。町会等地域関係の方には、7月26日の週に配布の依頼をしましたが、今のところ特に反応はありません。</p> <p>以上、事務局のほうから報告をさせていただきました。</p>
会長	<p>ただいま、説明等々の報告についてお話がありましたが、いかがでしょうか。ご質問・ご意見、今後の要望などをお話しただければと思います。</p>
委員	<p>ケヤキを2本伐採するというのは、やむを得ないと思います。ただ、伐採してそのままではなくて、木の根をオブジェにするなどの形で保存すれば、いいのではないかと思います。この間、測ったら幹回りが2.4mぐらいありました。1mか2m位まで根っこから切って保存したらどうでしょうか。</p>
会長	<p>ありがとうございます。ケヤキは永福小のシンボルツリーですので、伐採する分も活用する方向で、前回まで討議してきました。幹の部分については、体育館内の壁面、ベンチなど再活用を検討しようということでした</p> <p>今、根っこについては一つのオブジェ的な形で残していこうという意見がありました。そういう方向で考えていくということによろしいでしょうか。</p>
学校適正配置 担当課長	<p>即答はできませんが、どういうことができるか検討させていただきます。</p>
会長	<p>わかりました。一応、会の要望として、オブジェ的な形でなどで残していきたいという方向で進めていくということによろしいですか。(異議なし)</p> <p>説明についてはよろしいでしょうか。</p> <p>それでは2番目、新プール・体育館棟の改築について、設計業者のご紹介並びに説明等々、よろしくお願ひしたいと思います。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>設計業者が7月15日に決定しました。設計業者はベル建築研究所で、本日は出席いただいています。</p> <p>前回までの要望を受け、配布資料の「新プール・体育館棟検討用資料(第一次)」を描き上げてくれました。</p> <p>ただ、今回の図面を描く段階では、条件の付与が間に合わず、例えば南側に緊急車両用通路の確保をする等、この資料には反映されていない部分もあります。他に本校舎棟への接続方法なども今後の検討事項としています。</p>

	<p>配布資料を用いて説明をお願いできますでしょうか。</p>
<p>設計業者</p>	<p>(「新プール・体育館棟検討用資料(第一次)」の説明)</p> <p>まず、7月15日に設計契約をし、区役所からこの2枚の与条件をいただいています。この与条件に基づきまして、今回プランを作成しました。</p> <p>まず、1、2ページが作成のもととなる与条件です。本校舎棟ですが、日影規制が一部既存不適格になっておりまして、増築に際しては、通常より非常に厳しい日影規制が適用されます。具体的に言いますと、隣地境界線から5mのラインで1.5時間という規制がかかっています。そのため建物の配置、高さにかなり多くの制約を受けています。</p> <p>建物の平面的なボリュームを検討するに当たっては、高さを仮定することが必要です。9ページに断面図があります。ここで、まず体育館、アリーナの天井高さを7.8mと仮定して、建物の高さを決めていきます。そして、どこまで平面的なボリュームを増やせるかということ考えています</p> <p>3ページは工事概要になります。</p> <p>1番、2番が工事名称、敷地の状況です。</p> <p>3番は構造・規模で、最高の高さは15mを想定しています。最高軒高で14m。面積は、1階床面積が1,321㎡を想定しています。2階が168㎡、3階が92㎡で、今回の増築部分の面積については1,581㎡。既存の面積と合わせると、最終的な延べ床面積は、5,716.39㎡ということで想定しています。</p> <p>4ページは全体の配置図です。青く塗ったところが今回の増築の範囲で、本校舎棟から約6.6m離し、設置しています。プール棟の南側には4mの通路を確保しています。</p> <p>5ページは、配置図を一部拡大した図面です。既存の樹木2本が建物に当たるので、2本を伐採することになります。</p> <p>緊急車両用通路を南側に設けていますが、もちろんこの通路を通るには、西側に新たに門扉を設ける必要があります。これは、この図面にはまだ反映されていません。今後外構とあわせて検討をしていく必要があるかと思えます。</p> <p>次に6ページです。まず1階の屋内運動場、体育館ですが、アリーナへは、本校舎棟から渡り廊下を通過して東側に設けられたエントランスホールを通り出入りを行います。アリーナは、現況の体育館より広くし、天井高を8mに近づけてほしいという要望でしたが、今回の提案では、面積は現状とほぼ同程度です。天井高さは大梁の下で7.8mを確保しております。ステージも、現況よりも広くというご要望だったのですが、今回の計画では現状とほぼ同程度の面積になっています。</p> <p>男子・女子の更衣室、トイレについては、特別教室棟が北側にありますが、</p>

こちらとの間に設けます。体育館、特別教室双方からトイレは利用できます。「だれでもトイレ」を設けているのですが、これは体育館棟から利用するようになっていて、こういう形でいいのか、それとも特別教室棟から使えた方がいいのか、両方から使える形にしたほうがいいのかというのは、今後検討していく必要があるかと思えます。

図面を見ていただきますと、トイレと体育館の間にちょっとした前室的な空間がありますが、これは、体育館と特別教室棟というのは、構造的に切り離す必要があって、建築用語的には、エキスパンション・ジョイントというのですが、これがあるため、使い勝手があまりよくありません。利用の仕方によってはもう少し有効に使えるとは思えます。

体育器具庫は要望では48㎡だったのですが、現状は30.6㎡になっています。ただし、この体育器具庫のほかに倉庫が6カ所あります。これは今回柱の形状がかなり大きいので、その柱のスペースをうまく使って倉庫に使うことが可能です。この倉庫は、1カ所約4㎡が内のり寸法になります。

アリーナの南側倉庫は、図面では中から使うような形ですが、外から利用する形にすることも可能です。そうすると、アリーナ壁面がすっきりします。

学校防災倉庫64㎡は、体育館棟の南東側に設けていて、ちょっと建物から出っ張った形になっています。これについては、この位置に設けることが適切なのか、もしくは別棟として外倉庫と一緒にする形も考えられます。

7ページは、体育館棟の2階・上部になります。部屋は舞台の上部に予備室を設けているだけです。あとは階段だけで、特に部屋はありません。ホールの上部に吹き抜けスペースがありますが、場合によっては、このスペースを部屋として利用することも可能です。後でプールの説明をしますが、更衣室や倉庫などにも利用できるのではないかと思います。

体育館には、近隣への騒音を低減するために空調設備を設置する案としています。方式は電気のヒートポンプ式を考えていて、室外機は特別教室棟の屋上に設けています。ただ、室外機ですから音がかなり出ます。そもそもこの空調設備は、近隣に対しての騒音対策として設けるわけですから、逆にこの室外機を付けたことで騒音問題をおこしたのでは、元も子もないので、室外機の位置に対する配慮、防音対策等もしっかり行う必要はあります。

6ページにもう一度戻って、特別教室棟の説明をします。図書室、コンピュータ室を一体化したラーニングセンターは、要望にもあるように、192㎡の面積を確保しています。

メモリアルホールは、66.8㎡を確保しています。ただ、このメモリアルホールの位置がエントランス寄りでもいいのか、もしくは奥にするのかは今後協議が

必要と考えています。

P T A室、学校支援本部室は奥です。こちらは32㎡、要望どおりの面積を確保しています。図面では、エントランスがホールからのアプローチになっていますが、場合によっては直接外部に出入りできるようなサブエントランスがあってもよいと考えています。

7ページをご覧ください。特別教室棟の上に7m×3.8mの水田ユニットを3基設置しています。ただ、この場所でのいいのかという疑問が残ります。プール棟の建物の高さが15m位あるので、どうしても日影がかなり落ちてしまいます。本当にこの位置が適切なのか、今後検討していく必要があります。防災倉庫や外倉庫を別棟に設ける場合は、そちらの屋上に置くことも一つの案だと思います。

8ページはプールの平面図です。プールの大きさは25m×10m。プールサイドに階段を設けて、階段での入水が可能となっています。

プールへのアプローチは、1階のエントランスホールから階段、エレベーターを設けています。エレベーターは、バリアフリー条例で最低寸法が規定されていて、11人乗りのエレベーターを予定しています。

プールの北東側に屋外階段を設けています。法規上今回の建物は、2方向避難、階段2カ所は必要ありませんが、万一屋内階段が使えない場合のことを考え、一応2方向避難を確保するために屋外階段も設けています。この屋外階段は特別教室棟の屋上に一度下り、横に移動して1階まで下りる計画になっています。

更衣室はここに設けていません。トイレのみを設けています。場合によっては、先ほどの説明のように、1階上の吹き抜け部分や防災倉庫の屋上部分に更衣室も設けられます。現状だと1階の体育館の更衣室を利用し、そこから上がって利用となるので、ちょっと動線的には長いかもしれません。

西側と北西側の一部は、高さ1.8mの、縦格子というよくある手すりになっています。建物の高さは最高11.5mに抑えねばならず、ここをコンクリートの壁にしてしまうと高さが上がってしまうため、それによって日影規制を何とかクリアしています。

管理室、倉庫、ろ過ポンプ室は、北側に設置しています。プールサイド南側にベンチ、日除があります。9ページの断面図を見るとわかりやすいのですが、1mの日除を出していて、その下にベンチを設けています。先ほどお話しした手すりは、この断面図を見るとイメージがつかみやすいです。このような縦格子で、建物の高さには算入されないようにしています。

その他、南側近隣に対しては、14～15m程度の高さの建物が建つことになる

	<p>ので、圧迫感が生じないように外壁に工夫がいきます。一部壁面を緑化する、ということも必要ではないかと思います。</p> <p>手元の資料にはないのですが、これは日影の図面です。現状の体育館だけの日影です。一番厳しいのは5 mラインで、1時間30分以下にしなさいという日影に対して、今ぎりぎりの1時間29分30秒位になっていて、ちょっとそれはどうなのか、もう少し建物を振らないといけないかもしれません。まだ測量が上がっていないので、地盤面等がわかかならと正確な高さというのは出てこないで、今の段階では余り細かいことをやっても仕方がありませんが、こういう設計で、日影が厳しいということが、おわかりいただけるとと思います。</p> <p>次に本校舎棟と体育館の両方を入れた日影です。先ほど、本校舎棟が既存不適格建築物だといいましたが、これは、規制ラインよりも出ている箇所があるということです。そのため、今回建てる建物が通常よりもより厳しい1.5時間という規制を受けることとなります。概要の説明は以上です。</p>
<p>営繕係長</p>	<p>今回はまず設計業者に、たたき台になる具体的な絵を示してもらったため、まとめました。この図面をもとに、これからご議論いただいて、内容を詰めていきたいと考えています。</p> <p>1ページ目に戻って、これは前回、前々回の統合協議会の中で出された要望事項です。事務局で整理してまとめました。幾つか要望事項の書類等もいただきましたが、それらも盛り込んでいます。今回のプランで、反映されていないのは、4番「その他」の外倉庫です。主に校庭利用のための外倉庫については、今回建物の中に取り込んでいません。これを建物に一体化してつくったほうがいいのか、あるいは、棟別で違う位置につくったほうがいいのかご検討いただきたいところです。</p> <p>もう一つは、本校舎棟とのつながりの関係です。前回もご要望いただいたように、例えば、ただ単純に渡り廊下でつなげるだけではなく、のようにエントランスホール等を介して渡り廊下でつなげたらどうかというご意見をいただきました。この部分についても、どういうつなげ方にするというところまで図面では詰めてはいません。</p> <p>2ページ目の説明です。水田の設置、エアコンについては事前想定で入れていて、具体的にどういう形になるかは、今後検討していくこととなります。</p> <p>3ページ目は、設計している工事全体の概要です。</p> <p>4ページ目は、学校全体と今回増築部分の位置関係です。</p> <p>5ページの説明に移ります。本校舎棟と今回の増築部分とをどういう形でつなげるかは、これから詰めなければいけない部分です。現状は本校舎棟の西面から渡り廊下で既存体育館とつながっているわけですが、これを、例えば南側</p>

の今使われていない、行き止りになっている引き違い戸の方向からつないだほうがいいのか。エントランスホールを設置してアリーナへの出入り口があって、特別教室棟への出入り口、上に上がっていくプールへの出入り口ということで、ここがホールになるのですが、これをもうちょっと拡張したほうがいいのか検討する必要があります。

次に6ページのメモリアルホール兼会議室の件です。これは直接子供が使うスペースではないので、ホールに近い一番いい位置になくてよいのであれば、奥のほうが望ましいのか。あるいは、今回の統合校を象徴するような部屋にもなるので、やはり手前方にあったほうがいいのか。このあたりもご議論いただきたいと思います。

P T A室、学校支援本部室は、廊下の突き当たりの位置にしておりますが、外からの出入りが可能な部屋の位置になっています。

体育器具庫は当初事務局で想定した面積よりも小さくなっていますが、先ほど説明したように、一まとまりの30㎡という倉庫と、柱型を利用した6㎡程度の倉庫が幾つか直接アリーナに面した位置に分散配置されているので、特定の、例えば跳び箱などの体育用具を入れるには、かえてこのほうが使いやすいのかも知れません。

トイレはアリーナ側からも直接入れますし、特別教室棟からも入れます。

更衣室はアリーナ側からの出入りができるようになっています。アリーナ側から出入りできる「だれでもトイレ」を設置しています。更衣室の中には洗面台とシャワーブースが2つ程度入ります。アリーナと舞台はなるべく大きくして欲しいとの依頼をしていたのですが、南側隣地との空気を確保しながら、北側の日影のことを考慮すると、建物の幅は今の体育館と同じ程度しかとれないので、縦横の寸法は現状の体育館とほぼ一致しています。舞台も現状の体育館とほぼ一致する形になっていて、脇にキャットウォークがついています。

プールは、この階段から2階、3階へと上がっていくことになるのですが、学校防災倉庫については、建物と一緒にくっつけていて、校庭とのつながりも確保しながら、被災時にアリーナを救援所として利用する場合に、直接出入りができる位置関係につけたほうが良いだろうという提案です。また、ちょっと小さめですが、一般開放用の校庭から直接使えるトイレを設置しています。

2階部分は、主に水田ユニットと室外機置場。これも周辺の音の問題があるので、どこにするのかというのは、まだまだ検討しなければならないのですが、ご要望いただいたとおり設置していて、特にこの水田ユニットは、後ほど断面図で説明しますが、この建物本体から影になりやすい位置になっています。

プールは、今の段階では一般開放を想定していないとのことなので、プール

	<p>の更衣室というのを設けていませんが、例えば、先ほどのホールの上の部分、今吹き抜けになっている部分、あるいは防災倉庫の屋上部分を部屋にして、2階部分にプール用の更衣室を設けることは可能です。この辺もできればご議論いただきたいところです。</p> <p>プールについては、非常にコンパクトによくまとめていると思います。南側にベンチと日除部分を設けていて、これが南側住戸に対する防音壁にもなります。プール用トイレも何とか確保できました。階段を半分降りたところに、ろ過ポンプ室。プールサイドに、小さい管理室、倉庫を設けています。ご要望のあったプールに直接降りられる階段を設置しています。</p> <p>今回の設計の一番のポイントは、フェンスを目隠しではなく、目透かしの手すりになっている点です。これは何とか日影規制をクリアしてアリーナの天井高を確保するためです。ですから、逆にいうとこの部分に目隠しを今のプランの中では設けることができないこととなります。</p> <p>最後に断面図です。この建物自体の影で、2階の屋上部分に水田を設けても、日照を確保できるかどうかということが不安要素です。天井高を何とか8mに近い寸法ということで、現在7.8m。まだ全体の構造の検討を詳細に行っていないので、今の想定では梁の高さを1.5mにしており、類似の建物と同様に設定していますが、場合によってはこれが10cm、20cm高くなったり低くなったりということはあるかと思えます。現時点では7.8m程度の天井高は確保できています。</p> <p>既存不適格建築物というのは、建物が建った時点では法律に適合していたのですが、その後の法改正によって法律に適合しなくなった建物のことです。既存校舎棟が建った頃は、まだ日影規制ができていなかった。そういった制限ができたのは昭和53年頃なので、それ以前に建った建物には、特に日影規制が無かったのです。この建物の日影図を描くと、今の規制ではこの部分が不適合になってしまいます。ただ、適法に建った建物が、その後の法律改正により法に合わなくなったものは、既存不適格建築物で、違法ではありません。ただ、今回のように増築を行う場合に、その増築部分がより厳しい制限を受けることとなります。</p>
<p>会長</p>	<p>今まで出していたいたいろいろな要望を、取り入れられるものについては取り入れ、今後、検討していかなくはいけないものについては検討というような形で、今日初めて、設計に反映させて、説明をいただいたかと思えます。</p> <p>まずは、もう少しこの部分について詳しく説明してほしいというところがありましたら、その辺を出していただければと思っていますが、いかがでしょうか。先ほどの説明の中で十分に理解できなかったもので、もう少し詳しく説明してくださいということもあるかと思えます。</p>

委員	先ほどのご説明の中で、前室的部分というのは、具体的には、6ページの図面でいうと男子・女子トイレの前の部分ということですね。
設計業者	<p>そうです。どうしても前室的部分に金物（カバー）が入ってしまうので、もったいないスペースになってしまいます。このカバーをまたいだ配置というのでできないので、こちら側に手洗いだけ設けることは可能です。</p> <p>「だれでもトイレ」の前のところも同じです。</p>
会長	他にいかがでしょうか。
委員	<p>P T A室と学校支援本部室ですけれども、セットバックしているのは何か理由があるのでしょうか。</p> <p>前回要望を出したものと、特別棟内の配置が変わいますが、このメモリアルホールを本校舎棟側にしたというのは何か理由があるのでしょうか。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>メモリアルホールとラーニングセンターの位置に関しては、深い意味は特にありません。メモリアルホールは会議室も兼ねるという意味合いもあります。ラーニングセンターは本校舎棟寄がよければその様に設置できます。また、メモリアルホールの広さについての議論はまだですが、もう少し狭くするという考え方もあります。</p> <p>営繕係長、P T A室と学校支援本部室のセットバックは、日影の関係ですか。</p>
営繕係長	この部分が欠けているのは、事務局で想定したP T A室、学校支援本部室の大きさが普通教室の半分程度の面積で、それを図面にした結果、この部分が一部欠けた形になっているだけで、特に意味合いはありません。ただ、ここは全く四角にしてしまうと、隣接道路との間が非常に狭くなってしまうということがあります。
委員	P T A室と学校支援本部の位置をメモリアルホールとひっくり返すということではできませんか。永福南小学校のP T A室を見させてもらいましたが、両室へは入りやすいようになっていました。この図面だと棟内に入ってから少し距離があるので、P T A室と学校支援本部は、外から自由に出入りできた方が、利用しやすいのではないのでしょうか。
学校適正配置 担当係長	この図ではP T A室と学校支援本部室には直接外部からアプローチできない形になっていますが、道路側にも入口を設けることが可能です。
営繕係長	P T A室と学校支援本部室の西側は外部になるので、直接出入りできるように扉や玄関等を設けることは可能だということです。特に、ご議論いただきたいのは、子供たちの使用頻度が高いラーニングセンターを、本校舎棟寄りにしたほうがいいのかということです。P T A室等を本校舎棟に近いところに配置するのはどうなのか。この辺もご議論いただきたいと思います。
会長	大体、補足説明についてのご意見は出尽くしたようなので、今度は要望や、

	<p>この辺はこうならないかとか、具体的な話をしていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。(異議なし)</p> <p>それでは、特にどの部分とか、どのエリアについてということは、初めてですので特に限定いたしませんので、「ここについてはこうです」、「ここについてはこう思います」というような形で、自由にお話しいただければと思っていますので、余り遠慮されずに、思いを語っていただきたいと思っています。</p>
委員	<p>2点あります。体育館アリーナとラーニングセンターの間の大きな柱があるところに倉庫がありますよね。アリーナ側が壁・扉になっている所がありますが、これを取り払い、跳び箱などを置けるスペースを広くした方がいいのではないかと思います。視察に行った桃井第五小学校の体育館は、広いスペースになっていましたよね。あのような使い方はできないですか。壁を作らなければ、自由に使える、アリーナ自体も広く感じると思います。</p>
営繕係長	<p>いかがでしょう。倉庫は逆に扉をつけないほうが使いやすいのではないかと いうご意見ですが。</p>
委員	<p>桃井第五小学校のような形態が使いやすいのではないのでしょうか。</p> <p>それと、屋上プールについてですが、ここに高井戸小学校の屋上プールを高井戸駅から撮影した写真があります。これと同様とイメージしてよろしいですか。(写真回覧)</p>
営繕係長	<p>これに近いと思いますが、立ち上がりの部分については、高井戸小は目透かしになっていますが、計画では、完全な壁を立ち上げ、南側に音を出さないよう遮音壁にしてあります。庇も形は未定ですが、屋根状のものを設けたいと思います。ですから、高井戸小よりもがっちりした感じにはなりますが、おおむねこれと近いと思います。</p>
委員	<p>庇は1m内側に張り出すようになっていますよね。その部分を1m50cmとか2mにすることはできるのですか。</p>
営繕係長	<p>南を背にしている壁なので、1mでも日影としてはかなり有効だと思います。逆にそんなに広くしなくてもいいかもしれません。</p>
会長	<p>出された意見に一つ一つ回答していきますと、限られた時間の中で意見が出尽くしません。今日は、感じたこと・思っていることを全部出していただく形としてよろしいですか。細かくやっていると、なかなか皆さん発言仕切れません。今日はなるべく多くの意見を出していただくようにしたいと思います。</p> <p>(異議なし)</p>
学校適正配置 担当係長	<p>図面をパッと見ただけではよくわからない部分もあると思います。配布した中に「新プール・体育館棟の改築について」という用紙があるので、ご意見・ご要望がありましたら、後日これに記載し、ファックス等で事務局に連絡をい</p>

	ただいても結構です。
副会長	体育館と本校舎棟の接続について教えてください。要望は、できるだけ短い距離で接続していただきたいということです。風雨や雪の対応などもあります。本校舎棟から体育館へは子供たちが毎日通りますので、風雨にさらされないようにしておく必要はあります。
営繕係長	今回は、接続方法をこの図の中では明示していません。今おっしゃったように、なるべく本校舎棟とのつながりを密にできるようにということであれば、検討し、次回提示する図面でお示したいと思います。例えば、エントランスホール部分をもっと拡張して本校舎棟になるべく近づけ、そこから先の渡り廊下をどういう形状にするかということを検討したいと思います。どう接続させるのがいいというご意見がもしあれば、反映させたいと思います。
副会長	渡り廊下というのは外から風が吹いてくるということですよ。個人的な意見では、できれば普通の廊下にしてほしいと思います。建物と一体型の形状が一番ありがたいです。ただ、実際にできるかどうかはわかりませんので、何とも言いようがないのですけれども。
会長	今、接続部分についての話が出てきました。今後、接続についてはどうしていくかということの方向性が必要だと思うので、これについてももう少しご意見をいただけますか。
営繕課長	<p>南側 4 m の緊急車両用通路設置に関して、今回住民の方から大きな反対は出なかったもので、一安心しています。校庭を維持管理する車両や清掃の車、それから、災害時に校庭に物資を運ぶ車、消防自動車、はしご車を入れるスペースがどうしても要りますので、通常であれば特別教室棟と普通教室棟の間は小型の消防車が通れる幅員と、はしご車が通れる高さが必要になります。</p> <p>その規制があって、硬い建物でつなげるというのはなかなか難しいのですが、今回この南側の 4 m を、校庭のメンテナンス通路にできるかという点がクリアされれば、先生のおっしゃっているとおり、子供たちが雨や寒い日にも快適に体育館に行けるようにしていくというのが基本かと考えます。そこはもう一回整理をさせてください。</p> <p>建物を接続する硬いもの、柔らかいもの、どちらにしても、今、係長が言ったとおり、もう少し図面で描いてわかりやすい資料を次回に提出します。</p>
会長	よろしく願いいたします。ほかに接続部分についての要望や意見がありましたらお出してください。
委員	前回は 2 階ないし 3 階で本校舎棟と体育館棟が接続できないかという質問をしたのですが、教室で水着を着て 1 階に下りて、廊下を歩いて、また 2 階に上がるという動きをするのであれば、どうせなら本校舎棟の 2 階からプールに直

	<p>接行ける経路は設けられないのでしょうか。</p> <p>新体育館棟南側に4mの通路が確保できて、緊急車両の通行が可能となるならば、直接つなげてしまうことはできますか。</p>
営繕係長	<p>前回お答えしたとおりでして、例えば、本校舎棟1階、2階、3階それぞれに教室があって、それぞれから来る形になるのですが、前回お話ししたのは、2階から直接つないでも結局階段で降りてアリーナに来なければいけないということであれば、出入口は1階の部分でまとめてつなげたほうがいいんじゃないかということでした。例えば3階の教室の子供たちは、本校舎棟の中で1階まで降りてくるし、2階の子供たちは2階から1階に降りてくるし、1階の子供たちは1階から直接进入ってくるし。例えば2階だけでつないで1階の子供たちは中で2階に上がってから渡って1階に降りてくるというのは、これはやっぱり使い勝手が悪くなりますから、1階でつなぐのがいいのではないのでしょうかというお話をしました。</p> <p>それでは1階、2階、3階全部つないだらどうかというのは、これは構造的な問題と階高の問題があります。本校舎棟と全く同じ階高を新体育館棟で確保できれば問題ないのですが、これはなかなか難しいです。やっぱり1階のつなぎ方をなるべく大きく、広くし、行き来しやすい形でつなぐのが一番いいのではないかと考えます。</p>
会長	<p>今、委員のほうから直接建物を接続させられないかという話がありましたが、本校舎棟の北側と南側の棟の3階部分は内部で直接つながっていないので、結果的には3階をつなげるということは効率がよくないです。</p> <p>体育館棟への移動については、1階で行き来するのがスムーズですが、プールの場合ですと、今使用している学年と次に使用する学年とのすれ違いの時間があります。片方は着替えて下りてくる、片方は上がっていく状況を考えると、若干段差ができたとしても、本校舎棟の2階・1階双方から新プール体育館棟に接続させる方法がより効率はいいだろうと思います。これは、新体育館棟と本校舎棟との間を緊急車両通路にしないでよいという前提で考えた場合です。</p> <p>どのくらいの段差になるかわからないですが、そのように2方向で行き来ができると、非常に効率的な対応ができるのではないのでしょうか。</p>
営繕係長	<p>とりあえず今日のところは検討項目とさせていただきます。例えば、今幾つかある検討項目は階高の違いですとか、本校舎棟のV構造壁になる壁に穴をあけて新しく2階に出入口をとらなければいけない、それが可能なかどうかということですね。ブレースを設置して耐震補強工事も完了していますが、補強しなければならぬ建物でもありましたし、諸々の事項を検討させていただいて、最終的に判断をさせていただければと思います。</p>

会長	よろしく申し上げます。それでは、ほかにいかがでしょうか。
委員	<p>3点あります。まず、更衣室とトイレがそれぞれ分かれていますが、そこを、男子用のトイレと更衣室、女子用のトイレと更衣室とするほうが使い勝手がよいと思ったことが1つ。</p> <p>次に体育館の舞台について、他の学校では、下に引き出しの倉庫があって、椅子などを収納可能な設備となっていますが、新体育館の場合はどうなのかということ。</p> <p>それから、プールの日除けとベンチの関係ですが、日除けの幅が1mと書いてありますね。図面に1.35mと表記がありますが、それくらいまで延ばしたほうがよいのではないかと思いました。</p>
会長	<p>予定としては、舞台の下は机・いすを入れるキャスターが入るように考えてください。</p> <p>あと、トイレと更衣室の件は、配置上、そのようにせざるを得ないような状況が何かあるのでしょうか。</p>
営繕係長	<p>トイレは、アリーナを使う子供たちとラーニングセンターの特別教室棟の子供たちが使うということなので、トイレはトイレで男女をくっつけておいたほうが分かりやすいし、使いやすいのではないかと思います。もしご意見があれば伺いたいと思います。</p>
校舎改築担当係長	<p>1階更衣室は基本的には開放用の更衣室という考えですよ。</p>
学校適正配置担当係長	<p>先ほど、今はホール上部吹き抜けとなっている、新プール体育館棟の2階の部分に更衣室を設ける方法もあるのではないかという説明がありました。1階・2階部分ともに更衣室があり、プールのときに着替えをするのは、2階に設置する更衣室のほうがよいのではないかと思います、いかがですか。</p>
校舎改築担当係長	<p>教室で水着に着替えて、タオルを巻いて移動してプールに行っているというのが両校の現状ですか。永福南小は既に更衣室があるわけですね。</p>
副会長	<p>永福南小は更衣室があります。保護者からの要望は、女子更衣室の設置は会議室以上に大きいものがあります。先程、会長と女子更衣室だけは作らなければならないと話していました。</p> <p>男子更衣室と2つあれば、プールだけでなく、女の子たちの着替えに配慮してあげられます。人数との問題はありますが、今の流れはそうかなとは思っています。</p> <p>実際にどのくらいの子供たちが更衣するのかということになると、学年全部になりますので、100人相当の子供たちが更衣することになります。</p>
委員	<p>新体育館棟の更衣室は、プール用だけでなく、通常の体育のときも使う更衣</p>

	<p>室なのでしょう。もし、体育のときも使うようでしたら、わざわざ体育館に行って着替え、校庭に行くという形になってしまうので面倒ですね。</p> <p>個人的な要望としては、プール用の更衣室も欲しいし、本校舎棟にも欲しいと思います。</p>
会長	<p>まず、現状からお話しさせていただく方がいいと思います。現在の永福小学校の本校舎棟には更衣室はありません。4年生以上については教室の真中にカーテンを引き、男子と女子が部屋の中で分かれて更衣をしています。それは水泳指導であっても同様です。</p> <p>また、プールにも女子更衣室がありますが、キャパシティ上、四十数名が一度に更衣することは不可能です。また、入れ替えのとき、更に四十数名が入っていくというのは絶対に不可能です。そのため指導の効率・時間の効率を考え、普通教室で男女間のパーテーションをつくって更衣をしているというのが現状です。体育のときについても同様で、女子更衣室だけは、教室から離れているところに、教室の3分の1くらいの大きさを無理やり作っていました。</p> <p>ただ、更衣室というのは、いじめなどの問題が起きやすい状況のあるところなので、できるだけ大人の目が入りやすいようなところで更衣をさせたいというのが1つの方針だし、そのように考えていかなければならないと思っています。</p> <p>体育館1階部分の更衣室はどのぐらいのキャパシティがありますか。</p>
営繕係長	<p>3m×3mぐらいですね。</p>
会長	<p>その大きさであれば、授業時間中は両方とも女子用更衣室として開放し、男子は教室で更衣する。</p> <p>プールの上の更衣室については、どれぐらいの階段を上がっていくことになるのかわからないですけども、使い易いようであればプールの更衣室を使っていくことになると思います。プールの更衣の実質的な問題として、今後、18学級程度への対応を考えていくときに、女子更衣室、男子更衣室を置くのはなかなか難しいということが予想されます。ですので、あくまでも普通教室での更衣というような対象になるかなと。</p> <p>ただ、更衣室を設置していただくのは非常にありがたいし、これからは絶対設置していかなければいけません。一般開放で、夜間や夕方の開放になったときには、男女それぞれの更衣室にする方向で進めるとしています。今、現状をお話しさせていただきました。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>そうしますと、実際の使い勝手がどうなるかはわかりませんが、図面の2階吹き抜けになっている部分についても更衣室は設置しておいたほうがいいということですか。</p>

会長	<p>それはこれから、更衣室を設置するのがよいのか、あるいは、倉庫として活用するほうがよいかという検討をしたうえ決めていくことだと思います。</p> <p>屋上倉庫は、幅2m×長さ6mという形ですよね。プールには、プール清掃用ロボットやビート板など、かなりの量の物品があります。それを、どこかにしまわなければいけないでしょうし、近隣のことを考え、風でビート板が飛ばされることのないように収納スペースは確保する必要があると思います。</p>
学校適正配置 担当課長	永福南小学校の体育のときの着替えはどういうふうにされていますか。
副会長	<p>体育のときの着替えは、その学級によって違います。永福南小はスペースに余裕があるので、学級に目隠しがある更衣用スペースを作っており、女子はそちらで着替えています。男子もそこで着替えている児童もいます。</p> <p>基本的には各学級とも、教室に更衣用スペースを設けています。</p>
会長	そのほか、委員の中にも保護者の方がいらっしゃいますが、ご意見はありますか。
委員	<p>荷物を持ってどこかに行くという行動はなるべくない方がいいと思います。現状のように、簡易ですが教室を半分にすることが、現実的だと思います。</p> <p>理想的には更衣室がきちんとそばにあればと思いますが、距離的には、必然的に遠くなるクラスがあるはずなので、余り突き詰めて「更衣室はどうしても設置しなければならない」とは言い切れないと思います。</p>
委員	今、普通の授業のプールのことを話していますが、永福小では夏休みのプールは、どのようにされていますか。
会長	<p>夏休みは、1階の一番プールに近い6年生の教室が2教室ありますので、1つを男子用、1つは女子用の更衣室とし、服は全部体育館に持っていきます。</p> <p>体育館で準備運動などをして、体育館から直接プールに行く。その後、盗難等に遭わないように体育館の扉は閉めています。恐らく、新プール・体育館になっても、このような形は変わらないのかなと思っています。</p>
委員	<p>では、吹き抜けの部分が絶対に更衣室でなければならないということではないですね。</p> <p>永福南小の夏休みのプールは、教室などには全く入らない状態で屋上に行って更衣をし、そのままプールに入れる状態です。夏休みのプールは、それ程沢山子供が来るわけではないので、新しい体育館にも、屋上に更衣室がある方がよいのかなと。</p> <p>地域にも開放するなら、なおのこと更衣室が屋上にあることで、校舎棟に入らないで色々な人が使えるようになるのではないかと思います。</p> <p>逆の意見になってしまいますが、倉庫のことも考えると、更衣室に面積を取</p>

	<p>り過ぎて、倉庫が小さくなるのもどうかと思ったりします。両方の意見ですみません。</p>
委員	<p>更衣室ですが、今まで6年生の教室の前にある準備室で女の子たちが着替えていたのですが、色々なことが起こるのですね。私たちも見かけると注意をしていますが、校長先生の言われるとおり、密室というのはよくないと思います。高学年ほど更衣室が必要なだけけれども、そこは注意をしなければいけないということもあります。</p> <p>それから、2階に更衣室というのもよいのですが、夏休みでもかなりの人数がプール指導に集まるので、広い面積が必要だと思います。</p>
委員	<p>更衣室の話がありました。各学校の先生方の指導方法や学校の状況に合わせなければいけないと思うので、一概には言えないと思います。</p> <p>体育館のトイレと更衣室部分は、一般開放では必要だと思います。それから、2階のホール上部の吹き抜けを部屋にしておき、女子の更衣室や器具庫など、何にでも使えるようなフリースペースを作っておく。その使い方は先生にお任せしてもよいのではないのでしょうか。後から増やすのは難しいので、できるうちにスペースは作ってもらうというのはいかがでしょうか。</p> <p>それから、舞台に向かって右側、トイレの横の体育倉庫ですが、この倉庫に、何をどれだけ入れたいからどれだけスペースが必要だということがわからないので、広いか・狭いかと聞かれても困ります。南側の壁側の倉庫は、永福南小のようにドアをなくすと、子供たちでも跳び箱などを出し入れが簡単になると思います。</p> <p>トイレの数は、男子が個室2つに小便器が2つということですが、ラーニングセンターを使っているときに、この数で足りるのでしょうか。学校関係者の方で考えていただきたいと思います。児童を指導している側がどのように感じているのかなと思いましたので、教えてください。</p>
会長	<p>学校側として、男子と女子のトイレについては、本校舎棟と同様の設置にしてくれていますので、特に問題ないと思っています。</p> <p>また、体育倉庫の30㎡というのは大体6m×5mぐらいですが、今まで、外の倉庫に入っていた卓球台5台を入れて、バレーの支柱や得点板などをいれたら、もう目一杯だと思います。狭くはないけれども、決して広くもない。このくらいの大きさは確保しておかないと、保管は難しいと思います。</p> <p>吹き抜けの部分等については、今後、体育倉庫や更衣室に使用することを検討できるよう、部屋を作っていくという形で考えていくことはいかがでしょうか。</p>
委員	<p>現在永福小学校には、体育館に倉庫がまったく無いので、これだけできると</p>

	<p>今よりすっきり使えるのかなとは思いました。</p>
委員	<p>永福小には通学安全指導員の部屋がないということなので、どこかに作ってあげたらどうかというのが1つ。</p> <p>あと、体育館棟には会議室もできるので、給湯室があると助かるなと思いました。</p>
会長	<p>通学安全指導員の部屋は、校庭開放指導員との共有ですが、校庭の南側に小屋を作っています。指導員の部屋について考えられるだろうということですね。それと給湯室ですね。</p>
委員	<p>永南小には通学安全指導員の部屋があるのですが、交通指導員のほか、警備員、土日の開放員も使っていて、テレビもエアコンもついています。休憩できる場所があればよいと思いました。</p>
委員	<p>特別教室棟の話が出たのでよろしいですか。</p> <p>学校の希望をよく聞いていただきたいと思うのですが、ラーニングセンターは子供たちが使用するので、本校舎棟寄りの方がよいという意見が出ていたと思います。ラーニングセンターを本校舎棟寄りにしたときに、メモリアルホール横の階段が少し気になります。子供たちが図書室で本を読むので、階段からの目隠しなどがあればと思います。また、水田の下に部屋があることで、屋上緑化のように涼しさが加わるのではないかとと思うので、本校舎棟寄りの方がよいのではないかとと思います。</p> <p>メモリアルホールですが、部屋を閉めると展示スペースが見えなくなってしまうと思います。一般開放でも体育館でバスケットボールやバレーボールをしているので、休憩室や多目的スペースにする方が、メモリアルホールとして展示物が目に触れてよいのではないかとと思います。</p> <p>それから、細かいことですが、PTA室と学校支援本部室を逆にしていただきたいと思います。ラーニングセンターには準備室がありません。統合により18学級になると、図書室の空き時間が取れない状態になると思います。ましてや、コンピュータが入ると、ラーニングセンターの中で本の修理やバーコード張り、寄贈本の処理などができないと思います。</p> <p>司書の先生にお伺いすると、子供たちが部屋を使っているときに横で作業するのは遠慮してほしいとのこと。学校支援本部の図書ボランティアが作業をするので、学校支援本部室に作業用品などを置けるような形になればよいと思います。それで、図書室からの出入りもできると、司書の先生をコミュニケーションがとれてよいと思います。それから、図書ボランティア以外にも会議をしているので、部屋を仕切れる方がよいかと思います。</p> <p>あと、ピオトープ応援隊のことを考えると、ピオトープ側にもドアを設置し</p>

	<p>てもらえると助かります。今は、泥を落として3階に農具などを上げていたり、学習園の農具入れに入れたりしているのですが、他の物も沢山あるので、外と接続させて、必要に応じて倉庫を設置していければよいと思います。</p>
営繕課長	<p>ラーニングセンターは本校舎棟に近いほうが良いとおっしゃっていましたが、それはラーニングセンターとメモリアルホールを入れ替える方がよいという意味ですか。</p>
委員	<p>ラーニングセンターを本校舎棟寄りにして、メモリアルホールをPTA室と学校支援本部室の間に設置すると、会議にも使えるし、PTAの話が聞こえなくなるという配慮によるものです。</p>
営繕課長	<p>要するに、単純にこの図面で支援本部室とPTA室を入れかえるという意味ではなくて、ラーニングセンターを本校舎棟寄りにずらし、その隣に支援本部室を持ってきて、準備室的に活用したいということですね。</p>
会長	<p>メモリアルホール兼会議室を、多目的に使えるスペースにすると考えていくということですね。利用者の会議や多目的教室、あるいは職員会議等もこちらを使っていくような形で考えてよいということですね。</p>
学校適正配置担当係長	<p>確認ですが、そうするとラーニングセンターを本校舎棟側に寄せ、メモリアルホールの位置は今の図面でいうPTA室のあたりということですか。</p>
会長	<p>後で話が出てくると思うのですが、メモリアルホール兼会議室がラーニングセンターの左側に来るのがいいのか、防災倉庫のところにメモリアルホール兼会議室が来て、防災倉庫は別棟にする方がいいのかということも検討課題であるということによいのですよね。</p>
営繕係長	<p>いいと思います。また、体育館が避難場所になった場合に、それに隣接して防災倉庫がある方がよいのではないかと意見もあります。今と同じようにくっつけて、アリーナ側に扉があって、直接毛布だとか食糧だとかの出入りができる方がよいのではないかと考える方もある。どちらがよろしいでしょうかということですね。</p>
副会長	<p>防災倉庫と体育館を接続させる必要はないような気がします。色々な学校を見ていますが、そのような学校はありませんでした。何かあったときは、皆で防災倉庫に取りに行きますので、場所が校内に確保されていければよいと思います。日常の教育活動等の使い勝手が優先されるべきだと思います。</p>
会長	<p>防災倉庫はどこに作るかというよりも、スペースを作っておいて、防災倉庫のあり方を考えていく。図面上の防災倉庫のスペースはそのまま残し、どう利用していくのかを考えていくということによいと思います。</p>
営繕課長	<p>ただ、学校支援本部室はラーニングセンターの準備室ということも考慮しないといけないです。それと、メモリアルホールをもう少し多目的な部屋でオー</p>

	<p>プルルーム的な話と連続空間もしなければいけないので、ちょっとそこはもう1回整理します。きょう出た意見を持って帰ります。</p>
会長	<p>そうですね。今日は皆さんの意見が出ますので、これから整理していかなくてはいけないことがあると思います。</p>
委員	<p>学校支援本部室は四角なくて構わないので、とにかく動線と作業内容を覚えておいていただければと思います。</p>
委員	<p>更衣室の件で経験上申し上げます。今まで更衣室がなかったものだから教室で着替えたり、カーテンを半分引いて着替えたりしていましたが、新しい建物を建てるからこそ更衣室はきちんと設置し使用するということが、子供にとっても保護者にとっても良いことだと思います。</p>
委員	<p>更衣室が狭過ぎるのではないかと思います。普通学校では、トイレと更衣室で大体1教室近くスペースがありますが、それでも授業が重なったときには、児童があふれて、更衣室が狭いという話をいろんなところから聞いているものですから。図面のままでは狭過ぎるし、別に、PTA室とか学校支援本部室を、ここに持ってこなくても、もう少し配置を考えて更衣室を広くとってもいいんじゃないかとは思っていたのですが、全体的に狭い中でそういうことを言ってもどうなのかなと思っていました。</p>
委員	<p>やはりどうしても更衣室の件は問題になりますね。更衣室のそばに「だれでもトイレ」がありますけれども、一般の方も入れる可能性もあります。そうすると、セキュリティ上の配慮も必要かと思います。</p>
委員	<p>先ほど、とにかく箱をつくっておこうじゃないかという考え方からすると、学校防災倉庫の4.2m×10mぐらいの部分が平屋になっています。ここを何とか2階にできないでしょうか。40㎡ぐらいのスペースができます。</p>
会長	<p>場所的には、これは2階建てにはなるのですね。</p>
委員	<p>更衣室に関しては、私の娘もカーテンで教室を半分に仕切ったときに、男子がのぞきにくるという話を聞いているので、ちゃんと欲しいなという気持ちはすごくあります。でも、そのフリースペースをつくっておいて、女子の更衣室に充てるとかということは賛成です。</p> <p>先程、図書準備室の話もありましたが、PTA室も別に四角でなくてもいいので、うまいぐあいに配置していただければと思います。この32㎡は最低というか、そのくらいはいただきたいので、広い分には大歓迎です。</p>
会長	<p>比較的、皆さん、更衣室の重要性というのは随分述べられてきているので、この辺の体育館の中の幾つかのフリースペース、まだ何に使うということではなくて、何らかの形で更衣室はつくっていかうという方向かなと思いましたが、その辺はどこをどうするのかというのは、また次の課題になってく</p>

	<p>るかなと思っています。</p> <p>副会長、いかがでしょうか。</p>
副会長	<p>空調機が入る案となっていますので、とても嬉しく思います。実現すれば杉並区の公立学校の体育館で初めての空調機設置になります。広報すぎなみの第一面に、「新しい学校の体育館に空調があります」という写真入の記事が載っている様子があるといいなって思っていました。</p> <p>質問があります。トップライトって何ですか。トップライトの設置は安全管理上の問題は無いのですか。</p>
校舎改築担当係長	<p>基本的には子供が入らないように、周りを囲う等の対策をとります。トップライトの設置されている学校は多いです。採光上の必要からです。</p>
営繕課長	<p>この部分はもともと空調機械室外機の設置場所で、お子さんたちを入れない部分という位置づけをして、絶対授業とかで使わないという前提のもとであれば、トップライトの設置は可能と判断しています。</p>
副会長	<p>校長として1校預かる上で、トップライトの設置には不安があります。確かに明るい方がいいですけども、子供は、いつ、どこで、どんなことをやるかわからないですよ。事故が起ると、みんなが嫌な思いをするので、本当に必要でしょうか。現場を預かる者として、設置しないほうがいいのではという思いもあります。</p>
営繕課長	<p>トップライトはドーム式で、プラスチックでできたものです。不安があるのであれば、ガラスで屋根を付けて、上に小窓があって、そこから明かりが差すというやり方もあるでしょう。この件は下の階に明かりを入れる必要性があるということをご認識してください。</p>
副会長	<p>なるほど。ぜひ、そのところはそういう風に考えて。</p>
委員	<p>今の話に付随して、トップライトは水田ユニットと高さは同じですよ。</p>
営繕係長	<p>水田ユニット側はウッドデッキを敷こうと考えていて、高さは同じです。トップライトとの間は、1.8mないし2mのフェンスで完全に仕切っしまい、そこから左側のトップライト側には行けないようにしたいと考えています。トップライト下部の1階の廊下がラーニングセンター、トイレ、PTA室等の囲われた中廊下になっていて、外部からの採光がないので屋根から光を入れようということです。</p> <p>水田ユニットをこの位置に設けるということについては、いかがでしょうか。先ほどの、どうしても建物自身の影がここに落ちてしまうということですが。</p>
委員	<p>せっかく作るのだったら、そこは十分考えたほうがいいと思います。水田だから絶対光が必要ですから。「何だ、このつくり」と言われるよりも、初めから光が入らないという懸念があるというならば、最初に払拭して、もう少しかさ</p>

	上げして上へやるとか。
係長	設けるとすれば、この建物の上ではなくて、例えば西側もプールを撤去して跡が空きますので、そこに置くという考え方もあります。
会長	その辺も含めて、実際、水田そのものは日が必要なのは5月上旬から8月の下旬、9月上旬ぐらいまでなので、その辺の日照時間ということを一応この予想のもとで見ていただいたら平気だろうということで、ある程度ここで行こうかというような話もあったので、もう一度日照時間を調べていただいて、またお示しいただくということでもよろしいでしょうか。
学校適正配置担当課長	今回は1案ではなくて数パターン案を出すことになりますが、防災倉庫の中に置くのか外に置くかによって内容が変わってきます。60㎡程度の防災倉庫をどこ置くのがいいのか、ピオトープのところは空くのですが、やはり防災倉庫である以上、グラウンドに近いほうがいいのか色々な考え方があると思います。その辺をある程度固めていただきますと、こちらは何案か出すにしても助かります。
委員	例えば防災倉庫を南側の塀近くへ移して、そこへ1棟倉庫のスペースがとれるのであれば、校庭へ出すというのも別にそんなに問題ないですし、そうすると、校舎から離れていても、万が一体育館がひび割れて使えなくなっても、防災倉庫は道連れにならないという意味では、体育館内になくてもいいと思います。そうすると、その部分のスペース、1階、2階まるまる何か新しいスペースとして使用できるのではないのでしょうか。現在の防災倉庫は、案にあるほど大きくなく、この半分ぐらいですよ。確かに使いにくいんだけど、防災って、訓練していながら実際には余りないだろうなと考えてやっているから、使いやすさとかというのは考慮しなくていいから、そんなに大きい倉庫は要らないと思います。
会長	じゃあ、一応、防災倉庫については今おっしゃられた考え方もあるということですが、まだ、もう一回見てみないとわからない部分があるので。
校舎改築担当係長	近隣の方にも、こういう説明はまだしていないので、また別の建物が建つと、「今までそんな説明は受けてない」という話が出てくるかもしれません。
会長	もう一回現場を確認しないといけません。指摘のあった場所は、建てられる可能性のある場所になるのではないかとはいえます。今ここでは即決はできませんが、あの辺が考えられるというあたりで押さえさせていただいてよろしいですか。
適正配置担当係長	おっしゃるとおりだと思います。今指摘のあった位置に木が植えられているというのは、恐らく近隣に対する目隠しや、防音的な意味などもあると思います。だから、それがなくなって建物が建つという話になると、今ま

	<p>で隣接地の人に「あなたのところには目の前に建物が来ませんよ」という話をしていたのが変わってきてしまうので、その辺は慎重にやらないといけないと思います。</p>
委員	<p>防災倉庫が外に出せるという話になると、その分のスペースが使えるというのは、使い道としては相当大きいですね。例えば、会議室や多目的室となり、先ほど言った更衣室などのスペースが相当違ってきてしまうのではないのでしょうか。</p>
会長	<p>その辺は、現地を見て確認した上で、また考えていきたいと思っています。そうやって幾つか代替地で広げられるだろうというようなことを考えていきましょうということです。</p> <p>大変すみません。時間がもう 12 時 5 分前になってしましまして、まだこの後説明があるのですが、きょうは恐らく言い足りない部分というのが多々あると思います。資料の中に「新プール・体育館棟の改築について」という用紙があり、意見や要望を書き込めるようになっていきますので、お持ち帰りになられた後、「いや、これはこうだったんじゃないか」とか、また新たに思い出される方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ書いていただいて、事務局に送っていただければと思います。出されたものを次の 8 月 31 日のときの資料としながら、また話し合いを深めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。</p> <p>それでは 3 番目、本校舎棟の改修についてということで、よろしくお願いします。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>本校舎棟の改修については、前回説明だけして、時間が足りなくなってしまったのですが、きょうも余り時間がありません。改修の話も非常に大切ですが、それよりもまず新プール・体育館棟の位置決め、これからどういう話をどういう段取りでしていくかというのが優先される事項です。まず先ほどの「新プール・体育館棟の改築について」ですが、8 月 9 日までに回答をいただき、これを踏まえて作成した図面を見ながら、今度 31 日に討議をするということになります。</p> <p>きょうのペースでいくと、とりあえず 3 1 日ある程度固めたものが幾つか出て、方向性を大体固めていく。その次は大体方向性を固めないといけないので、あと 2 回で大丈夫かというのは、ちょっと心配なところです。ですから、ご意見等を 9 日までにお寄せいただき、それをまとめたものを業者に要望を出す前に一回フィードバックさせていただいたほうがいいですか。会議の席ではなくて。</p>
会長	<p>3 1 日の前にとのことですか。</p>
学校適正配置 担当係長	<p>そうですね。それを受けて図面を描かなければいけないですから。</p>

<p>営繕課長</p>	<p>技術セクションから言いますと、今、事務局が話した、何回かやりとりすると、私たちもそうやっている時間がとれないし、意見集約なんかもしなければいけないので、私たちのほうで何案がつくれます。きょう意見が出て、こんな意見も出るという話もあるので、A案、B案、C案というように出して、こういう意見を尊重するところなるし、こっちの意見を尊重するところなるというのを絵面にして、絵面にしないとやっぱり議論できないと思いますので、そういう努力をします。こうやって回数をたくさん開けないと事務局が言っている以上、その辺は私たちが努力させていただきます。</p>
<p>会長</p>	<p>すみません、ありがとうございます。</p> <p>そうしますと、今回はそれぞれ委員のほうから出された意見をもとにしながら、幾つかの案が8月31日の段階で出てきて、これについてはA案、これについてはB案がいいんじゃないかとか、これについてはこうして欲しい、というようなことである程度話し合いをしていくというような形になるかと思えます。ありがとうございます。助かります。</p> <p>よろしいですか。そうしますと、ぜひお願いがあるのは、委員の皆さん方、言い足りない部分については、必ず8月9日までに申し出てください。出さないで後でやっぱりこうだったと言われても困っちゃいますので、これについては必ず、言いたいことがあったらファックス等の送付をお願いします。事務局で図面を作成する時間もかかりますのでご協力ください。よろしく願いいたします。</p> <p>あとはよろしいでしょうか。</p>
<p>学校適正配置 担当課長</p>	<p>本来、本校舎棟の改修にいてもいろいろお話をお伺いしたかったのですが、もう時間が無い状況です。本日の配布資料「新プール・体育館棟の改築について」があります。こちらに改修に関する要望事項もお書きいただきたいと思えます。それを踏まえて、事務局で案をつくれます。本校舎棟改修の要望事項がありましたら、いろいろお出しいただきたいと思えます。当然すべて受けることは非常に難しい状況ではありますが。</p>
<p>会長</p>	<p>本校舎棟の改修要望ということで、前回示された案については、それをベースにしてということによろしいですよ。</p>
<p>学校適正配置 担当課長</p>	<p>そうですね。これに関しましては、特に23年度にやらなければいけないものについては9月前に確定していなければいけなくなります。24・5年度実施工事でもいいものであれば若干余裕はありますが、できる限り大枠のほうは定めておきたいので、よろしく願いします。</p>
<p>会長</p>	<p>それについては、そういう形によろしいですか。要望については次回お示しするという事です。</p>

	<p>それでは、その他になります。よろしく申し上げます。</p>
	<p>第6回統合協議会の日程調整 9月10日(金)9時30分～永福南小学校に決定 第5回(8月31日(火))の開催時間は9時30分開始に変更</p>
<p>学校適正配置 担当係長</p>	<p>事務局連絡 会議録確認について 第1回 永福南小・永福小教職員交流会実施について 資料持参のお願い 次年度学校希望制の取扱いについて(新入生向けの説明会で両校統合に関する説明を行う旨等)</p>
<p>会長</p>	<p>両校保護者を対象とする改築に関する説明会の開催について 次年度学校希望制の取扱いについて</p>
<p>学校適正配置 担当係長</p>	<p>(資料の時限秘について)</p>
<p>会長</p>	<p>それでは、大変予定時刻より遅くなってしまいました。これで、第4回統合協議会、閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。</p>