

## 説明会での主な質問・意見及び回答

令和5年6月17日（土） 14:00～15:30 神明中学校体育館 出席者28名

番号	質問・意見の概要	回答
1	今後の生徒数の予測はどうなっているのでしょうか。	生徒数については、現在生まれている子どもの数などを元に作成した学級数の推計によると、当面9学級程度で推移するとの推計が出ております。
2	新校舎は、現在より延床面積が増えるようですが、何が増えているのでしょうか。	学校改築にあたっては、杉並区立学校施設整備計画にある標準建物面積に基づいて整備を進めております。 面積が増える理由としては、教育環境を改善することなどから普通教室や体育館の面積が現在のものより増えています。 また、地域開放会議室の設置や防災倉庫の面積の増加など、地域や防災活動のため面積が増えています。 さらに、現行法規に適合させながら建設するにあたり、校地が不整形で効率的に校舎を建設することができないといった要素もあり、現在の面積となっております。
3	新校舎ができるにあたり、地域にある公共の中学として、地域にも開放するような運営としていただきたい。	頂いたご意見を踏まえて、検討してまいります。
4	改築後の生徒の動線はどうなるのでしょうか。	登下校時は、正門と北門を使用する予定です。また、授業中などは、正門のみ使用する予定です。
5	現在、南側の細長い敷地の部分に4階建ての校舎が建っているが、新校舎は2階になるのはなぜでしょうか。神社に配慮する必要があるのでしょうか。	建築基準法では、公園などの公共施設で空地として担保されている部分に関しては緩和措置があります。しかし、神社の場合は、民地と同様の扱いとなるため、南側の細長い敷地の部分は、2階建てとなっております。
6	校庭の舗装は、芝生など土ぼこりが飛散しないような材質にしてほしい。また、防砂ネットなどの対応もしてほしい。	校庭の舗装は、土ぼこりが飛散しにくい土系舗装を予定しております。芝生については、養生期間が必要で、体育の授業や部活動に影響がでることや日常管理の課題などもあるため、導入は予定しておりません。 土ぼこりの対応については、防砂ネットや植栽帯なども含めて検討してまいります。
7	南側に歩道状空地を設けることによって、路上駐車がされないか、心配です。路上駐車をされないような対応をしてほしい。	歩行者へ配慮しながら、今後の設計の中で検討してまいります。
8	太陽光パネルの光が東側に向いているが、教室に光が反射して入ることはないのか。	今回設置している部分で、教室に影響するような部分についてはございません。

番号	質問・意見の概要	回答
9	駐輪場はどこにあるのか。また、どのような人が利用する想定なのでしょうか。	北側の給食室前と体育館の北側にございます。給食室前の駐輪場は、主に教職員の利用を予定しております。体育館側は、保護者等の学校関係者を利用を予定しております。
10	西側の駐輪場の出入りはどのようになっているのでしょうか。	鍵の管理方法は、今後学校と検討してまいります。
11	3月末の改築検討懇談会の時、北側の駐輪場の数が15台でしたが、今回13台に減った理由は何でしょうか。	給食室の扉の位置の関係で2台分減りました。
12	3月の改築検討懇談会と今回の資料でプールの屋根の形状が変わっています。理由はなんでしょうか。	これまでは屋根が大きく、プールも日影になるため、水温が上がりにくなる可能性があることや、費用などの観点から現在の形状に変更しました。現在のところ、最大で2クラス分の生徒が日影に入れるような設計になっております。
13	工事車両はどのルートを通る予定なのでしょうか。	現時点では、資料P1のステップ図にある赤い矢印から工事車両が入る想定です。また、交通誘導員の配置や工事車両の徐行運転などの対策を検討してまいります。詳細については、施工業者が決まってからルートの選定等を行います。その際、工事説明会で改めて説明いたします。
14	以前他の工事で工事車両が道路に土を落とすことがあった。道路の清掃、駐車マナーなど、近隣の安全や住環境に配慮していただきたい。	場外に出る際にはタイヤを洗って道路を汚さないようにすることなど、施工業者に指導し、近隣の住環境の確保に努めます。
15	南側にある池はどうなるのでしょうか。	今回の改築で撤去いたします。