

## 8月27日の集中豪雨への対応について

平成30年8月27日に発生した集中豪雨に関する区の態勢や対応状況、被害状況について下記のとおり報告します。

### 1 気象状況の経過と区の態勢

日時		気象警報・注意報	区の態勢
8月27日	15:14	大雨注意報発表	情報連絡態勢設置（9名配備）
	16:29	洪水注意報発表	
	20:31	大雨警報発表	都市型災害対策緊急部隊参集・移行（61名配備）
	21:40		避難所2箇所開設 （杉並会館、荻窪地域区民センター）
	22:55	大雨警報解除	
	23:00		避難所閉鎖 都市型災害対策緊急部隊解散 情報連絡態勢設置（18名配備）
	23:58	洪水注意報解除	
8月28日	4:29	大雨注意報解除	
	4:30		情報連絡態勢解散

【雨量記録】 8月27日 20:00～20:30 観測雨量 79mm（相生橋局にて）

### 2 主な要請・対応状況等

- 土のう要請 72件、ポンプ要請 25件、倒木対応 12件、道路冠水 17箇所  
（8月27日～30日 土木計画課、土木事務所）
- 宅内等浸水による消毒 160件（9月7日現在 環境課）

### 3 被害状況

- 河川からの溢水はなく、短時間の降水量が下水処理能力を超えたことで、JR 阿佐ヶ谷駅付近をはじめ区内全域に点在している、主に地下室や下水からの逆流による住宅や事業所(店舗)土間上への浸水被害があった。
- 被害認定調査対象件数 157件 うち 災証明書発行件数 130件（9月7日現在 地域課）