

狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況及び今年度の取組について

令和2年度における狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況及び、今年度の取組について以下のとおり報告します。

1 令和2年度 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況 別紙のとおり

2 今年度の取組

(1) 拡幅整備の取組

重点整備路線や地震被害シミュレーションで火災延焼リスクが高いと想定された地区（松ノ木地区、堀ノ内地区）において、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえつつ、対象となる約330戸に対し、助成制度のパンフレットを配布するなど、拡幅整備へのご理解、ご協力を得られるよう地域への働きかけを行っていく。

あわせて、来年度以降に戸別訪問を予定している成田東地区と梅里地区において、未後退の2項道路の現地調査を実施していく。

(2) 支障物件の取組

勧告等に至る手順、時機を定め、徹底した指導・措置を実施していく。

また、重点整備路線では改善までの早期解決を図るため、中心線の位置出しを行い、区の主張線として示し、支障物件の是正を強化していく。

(3) 電柱移設の取組

電柱移設と拡幅整備工事が同時期に施工できるよう、電柱設置者との連携強化を図り、適時・適切な移設を実施していく。

令和2年度

狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況

杉並区

(1) 拡幅整備の取組

1) 区全域

項目	単位	年度			累計
		H30	R元	R2	H1～R2
拡幅整備件数 ^{※1}	件	604	591	592	17,347
測量件数 ^{※2}	件	595	592	510	17,491
拡幅整備延長 ^{※3}	m	8,330	7,410	7,859	238,476
拡幅整備工事費 ^{※4}	千円	864,227	873,734	912,367	16,026,137
測量費 ^{※5}	千円	149,413	151,421	155,087	3,344,479

※1 拡幅整備件数 …狭あい道路拡幅整備を行った件数

※2 測量件数 …狭あい道路拡幅整備に関して測量を行った件数

※3 拡幅整備延長 …狭あい道路拡幅整備が完了した建築基準法第42条第2項の道路の延長

※4 拡幅整備工事費 …狭あい道路拡幅整備工事に要した費用

※5 測量費 …狭あい道路拡幅整備に関する測量に要した費用


2) 折衝による拡幅

(上記区全域の内数)

項目	単位	年度			合計
		H30	R元	R2	H25～R2
折衝 ^{※6} 件数	件	453	533	243	2,880
拡幅整備件数	件	49	75	45	336
拡幅整備延長	m	1,158	1,151	594	5,057


※6 折衝…職員が区民へ戸別訪問・電話対応・DM送付・ポスティング等の働きかけを行うこと

3) 拡幅整備の例




L形側溝が拡幅整備により後退している。

4) 拡幅整備延長と拡幅整備件数の推移(平成元年度～令和2年度)



5) 拡幅整備総延長と拡幅整備率の推移 (平成元年度～令和2年度)



※7 拡幅整備率…拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合

拡幅整備率 = 拡幅整備総延長 ÷ [建築基準法第42条第2項道路総延長距離(332km) × 2(両側)]

(2) 支障物件^{※1}の取組

1) 区全域

項目	H28.7月 ~H29	H30	R元	R2	合計
支障物件に該当する件数	57	22	17	14	110
是正件数	34	14	11	7	66

※1 支障物件…土地に定着する工作物その他の避難上及び通行上支障となる物件(容易に移動させることができるもの及び建築基準法に規定されている建築物や擁壁を除く)をいう(平成29年1月1日施行)。

〔主な相談内容〕

- ・ 後退用地に自動販売機が置いてある。
- ・ 後退用地に花壇が作られている。
- ・ 後退用地に木が植えられている。
- ・ 後退用地に大きな植木鉢が置かれている。
- ・ 後退用地部分が駐車場として使用されている。

2) 支障物件撤去の例

【施工前】



【施工後】



支障物件である花壇が撤去され、狭あい道路の拡幅整備を行った。

(3) 電柱等移設^{※1}の取組


年 度	H24 調査 (60 cm以上突出)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R 元	R2	累計
依頼件数 ^{※2}	118	258	244	212	176	136	156	178	153	1,631
完了件数 ^{※2}	53	243	236	201	169	126	152	159	77	1,416
未了件数 ^{※2}	65	15	8	11	7	10	4	19	76	216

※1 電柱等移設…狭あい道路の拡幅整備に伴い既存の電柱を移設し円滑な通行を確保する。

※2 件数は各年度における件数。完了・未了件数は当該年度以降実施したものが反映。
移設は電柱等管理者において実施。

(4) 助成制度の取組

年 度	H30	R 元	R2
件数	543	518	613
助成金額〔千円〕	50,042	90,961	76,820



1) 助成金活用箇所例

【施工前】



【施工後】



助成制度を活用し後退用地内の塀を除却・築造を行い、拡幅整備を行った。

(5) 重点整備路線^{※1}の取組

1) 拡幅整備

路線 番号	所在地	敷地 全体数 ^{※2} 〔件〕	拡幅整備 済数 ^{※3} 〔件〕	折衝 回数 ^{※4} 〔回〕	未拡幅 整備数 ^{※5} 〔件〕	拡幅 整備率 ^{※6} 〔%〕	年度
①	阿佐谷南一丁目 27～43番	35	15(1)	8	20	42.9	R元
			15	16	20	42.9	R2
②	阿佐谷南二丁目 16～17番	13	2	20	11	15.3	R元
			2	1	11	15.3	R2
③	阿佐谷北五丁目 19～41番	62	32(3)	42	30	51.6	R元
			34(2)	6	28	54.8	R2
④	久我山三丁目 5～20番	51	25	18	26	49.0	R元
			26(1)	1	25	50.9	R2
合 計		161	74(4)	88	87	46.0	R元
			77(3)	24	84	47.8	R2

※1 重点整備路線 …拡幅整備を行う必要性が高いと認められる路線
(平成28年11月指定：参考資料参照)

※2 敷地全体数 …重点整備路線に接している敷地数

※3 拡幅整備済数 …拡幅整備を行った敷地数
()内は当該年度に拡幅整備を行った敷地数

※4 折衝回数 …職員が区民へ折衝(戸別訪問、電話対応、DM送付、ポスティング等)
を行った回数

※5 未拡幅整備数 …(全体数) - (拡幅整備済数)

※6 拡幅整備率 …(拡幅整備済数) / (敷地全体数)

上段	H31. 4. 1～R2. 3. 31
下段	R2. 4. 1～R3. 3. 31

2) 支障物件

路 線		路線①	路線②	路線③	路線④
物 件 数	R 元	2	0	4	0
	R2	2	0	4	0

〔具体例〕 車止めポール、プランター、花壇、樹木

3) 助成金

年 度	H30	R 元	R2
件数	2	3	4
助成金額〔円〕	70,000	8,034,463	1,443,000

〔R2 助成項目〕 事務手数料 4 件、設備配管等移設費 2 件、隅切奨励金(自己管理) 1 件、塀除却費 1 件

(6) 普及啓発の取組

項目	R 元	R2
広報	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報すぎなみ掲載 (1 回) ・ 区ホームページ (常時) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報すぎなみ掲載 (1 回) ・ 区ホームページ (常時)
説明会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地区町会連合会 (1 回) 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ イベント出展 (5 回) ・ 啓発チラシ (5 回) ・ パトロール (2 回) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ イベント出展 (4 回)


(7) 協議会運営

1) 杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会の実施状況


回数	開催日	主な内容	条例第13条による出席者
第1回	令和2年 8月27日	1 令和元年度実施状況報告（暫定版）について 2 令和2年度取組状況について	—
第2回	令和2年 12月17日	1 令和元年度実施状況報告について 2 支障物件の取組の進捗状況について	—

参考資料：重点整備路線案内図

重点整備路線①：阿佐谷南一丁目 27～43 番



重点整備路線②：阿佐谷南二丁目 16～17 番



重点整備路線③：阿佐谷北五丁目 19～41 番



重点整備路線④：久我山三丁目 5～20 番

