

その他竣工写真

52 女中部屋



53 居間・客室北側廊下



54 寝室北側廊下



55 蔵前



56 蔵



57 別棟 次の間



58 北側玄関



59 東西通路



60 正門内側



61 中庭 北面



62 中庭 中央



63 客間前広縁 木階段



施工写真

1. 巢鴨棟解体



1 屋根解体状況



2 解体中の状況



3 応接室天井材解体状況



4 解体部材保管及び調査状況



5 軸部解体後の延石状況



6 延石保管状況



7 史跡内の部材保管庫



8 部材保管状況

2. 解体



1 萩窪棟屋根解体調査



2 別棟台所解体状況



3 サンプルーム床下の靴脱ぎ石



4 寝室床下のコルク



5 寝室解体状況（南東方向）



6 寝室解体状況（東面）



7 寝室解体時に確認された創建時壁紙



8 食堂解体状況



9 廊下3床下の既存配管



10 廊下3で現存していた化粧天井



11 旧台所部分解体状況（現・事務室）



12 創建時浴室遺構（現・女性用トイレ）



13 創建時浴槽（現・女性用トイレ）



14 書斎縁側解体状況



15 小屋裏に転用されていた敷居



16 吊り束に転用されていた鴨居




17 転用材（茶の間敷居）2



18 食堂縁側鴨居の墨書のある転用材



19 転用柱 b 廊下大引材（居間柱）



20 転用材の柱

3. 仮設



1 南側工事用ゲート



2 既存建物解体前の養生



3 南側工事ヤード



4 正門側ゲートと仮設鉄板



5 建方開始時の足場



6 建方時の仮設と部材保護

4. 掘削土工事



1 現存基礎遺構再利用状況



2 防湿シート敷込状況



3 次ノ間南東側地盤改良状況



4 碎石敷込状況



5 基礎遺構から露出する鉄筋保護状況



6 車寄部分の碎石敷込状況