


9. 鉄骨工事



1 鉄骨工事 寝室・食堂天井内ブレース



2 延石内側の耐圧板に設置したプレートを経た土台固定状況



3 溝形鋼による柱補強状況



4 書斎縁側床下の補強鉄骨



5 床下鉄骨材と斜め木摺壁



6 食堂上部ブレース施工状況



7 来客用手洗部分の鉄骨補強



8 土台プレート補強状況



9 別棟次の間鉄骨 軸部との接合状況



10 別棟次の間鉄骨 材建方状況



11 別棟補強鉄骨材

10. 飾り金物



1 巣鴨棟解体時の長押金物



2 酸洗い 焼付塗装後の金物



3 寝室北西隅の既存長押金物

11. 屋根および樋工事



1 巣鴨棟屋根下地 改良ルーフィング二重葺



2 別棟瓦取り外し状況



3 荻窪棟棟積補修と棟補強金物



4 屋根瓦施工状況 (北側玄関付近)



5 棟端部の宝珠型瓦 中央が復元品



6 応接室屋根の鴟尾



7 宝珠型瓦のない棟接合部



8 宝珠型瓦設置状況 (手前が復元品)



9 応接室屋根と鴟尾取付状況



10 書斎縁側部分のけらば




11 屋根瓦完了 古材瓦と新規瓦の区分状況



12 別棟屋根施工完了



13 別棟東側と蔵の接合部分




14 下屋銅板葺施工状況



15 下屋銅板葺 隅部



16 車寄横葺施工状況



17 車寄けらば銅板包み状況



18 次ノ間北側 瓦と下屋との谷部



19 車寄棟部



20 寝室北側谷部の屋根と樋



21 入り隅部の樋受け金物



22 蔵の樋と別棟雨押え板金

12. 建具工事



1 客間建具鏡板補修状況



2 正門肘坪金物修理前



3 正門建具補修状況




4 正門肘坪金物 門受け金物修理後




5 建具ガラスシーリング施工状況



6 次ノ間南側扉取付状況




7 食堂広縁東側欄間鋳物製品



8 欄間鋳物（外部側）



9 欄間鋳物（室内側）



10 欄間鋳物室内側細部



11 食堂広縁新規建具設置状況

13. 表具工事



1 茶ノ間地袋描き絵小下絵



2 茶ノ間地袋引手位置検討状況



3 居間地袋及び天袋描き絵



4 別棟ふすま引手 欠け補修

14. 左官工事



1 木摺漆喰下塗り



2 縦木摺と砂漆喰施工状況



3 砂漆喰壁ひげこ伏せ込み状況



4 漆喰仕上げ壁（廊下2西側）



5 客間天井木摺施工状況



6 客間天井ひげこ設置状況



7 客間天井砂漆喰施工状況



8 客間天井漆喰完了状況



9 廊下1八角窓周辺竹小舞壁施工状況



10 別棟蔵前竹木舞壁施工状況



11 書斎聚楽壁補修後（右側が補修後）



12 左官工事 洗い出し仕上げ



13 左官工事 洗い出し仕上げ

15. 塗装工事



1 食堂柱色合わせ検討状況



2 別棟柱色合わせ検討状況



3 柱 古材及び新規材古色色合わせ後



4 寝室弁柄聚楽壁と聚楽風クロス（右側）



5 蔵外壁クラック補修と庇塗膜防水施工状況


16. 漆



1 漆素地調整作業状況



2 違い棚うるみ漆完了



3 狛潜り黒漆塗り立て完了



4 居間床脇 漆塗り調度設置状況

17. 敷瓦



1 敷瓦色見本作成



2 敷瓦石膏型完成



3 敷瓦製作用反転型



4 型押し後の原型



5 焼成後の冷却工程



6 完成品 無地及び龍文瓦



7 復元品龍文瓦



8 敷瓦施工状況



9 敷瓦施工完了